

# Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -

9.  **Symbole**  
Symbole laden  
Elektronik\_Layer 9

10. alle Symbole für  
die Schaltung öffnen

11. ...positionieren...

12. ...Größe wählen...  
(Leertaste drücken und mit der Maus  
größer oder kleiner ziehen...)  
...ablegen...

13.  ...drehen...


14.  ...verschieben...

15. CAD Standard

 **Polygon**

Im Dialogfeld: Gruppe:  
**Dokumentation** auswählen

Damit die Symbole  
miteinander verbinden  
(Doppelklick Polygone)



Dieser Schaltplan könnte nun  
ausgedruckt werden.

DATEI → DRUCKEN → PLOTTFENSTER  
(Mausklick linke/untere Platinecke →  
komplett zur rechten/oberen  
Platinecke überziehen) → DRUCKEN

(ALT + D + U) Speichern unter: **3 - Symbole**