

# Icon-Menü

Bearbeitung

EIGENSCHAFTEN  
ÄNDERN



Wähle den Ausschnitt,  dass alle Aufgaben gut lesbar sind!

**Aufgabe:** Aus der **dicken Volllinie**  soll eine **dünne Strichlinie** werden! 

1. Klicke das Icon  
EIGENSCHAFTEN ÄNDERN  
mit der linken Maustaste an!  
Es erscheint folgendes  
Dialogfeld:

...durch anklicken können  
z. B. die Eigenschaften  
"Liniendicke" und "Linienart"  
verändert werden.

Eigenschaften

Allgemein

☐ Layer

☐ Farbe

☒ Liniendicke

☒ Linienart

OK

2. Bestätige mit "OK"

3. Wähle jetzt im **Icon-Menü - Einstellungen - LINIEN**  
die gewünschte **Linien-Dicke** und **Linien-Art**:







Linien-Dicke: ☒ **fein**  
Linien-Art: ☒ **gestrichelt**

4. Die weiteren Schritte werden in der **Statuszeile** erklärt!

a) Teil wählen.... ( an einem Ende der GERADEN  anklicken )

Ausführung der Aufgabe:



weitere Bearbeitungsaufgaben:		Ausführung
<b>Aufgaben:</b> 	<b>Fertigstellungen:</b> 	1 Linien-Dicke: mittel Linien-Art: Ausgezogen 2 Linien-Dicke: fein Linien-Art: Strichpunkt
		1 Linien-Dicke: fein Linien-Art: Strichpunkt 2 Linien-Dicke: mittel Linien-Art: Ausgezogen 3 Linien-Dicke: dick (Kreis) Linien-Art: Ausgezogen
		1 Linien-Dicke: fein Linien-Art: Ausgezogen 2 Layer: 1 Farbe: grün Dicke: Mittel; Art: Ausgez. 3 Layer: 2 Farbe: blau Dicke: Dick; Art: Ausgez.

11-Bearbeitung-III-EIGENSCHAFTEN.cad

Benennung:

Icon-Menü: Bearbeitung III - EIGENSCHAFTEN ÄNDERN

Blatt-Nr:

11

Maßstab:

Geprüft:

Datum:

Name:

Klasse: