



## Polare Koordinateneingabe:



- klicke das Icon "GERADE" an und achte auf die Statuszeile!
- Startpunkt** der GERADE anklicken (  )
- Cursor in das Feld PR:  der Statuszeile setzen (Mausklick)  
... oder mit der Tastatur " **P** " eingeben.
- Endpunkt** mit **Tastatur** eingeben: (blaue Markierung überschreiben)

### Polare Relative Koordinate:


1. Ziffer gibt den Winkel an (45 °)      2. Ziffer gibt die Länge an (30 mm)

Winkel (Komma) Länge

PR: 45,20 ↩

**Aufgabe 1:** Zeichne die Winkel mit den angegebenen Längen:

1. 45,20
2. 90,55
3. 135,20
4. 180,55
5. 225,20
6. 270,55
7. 315,20
8. 360,55



**Aufgabe 2:** Verbinde die Enden der Geraden zu einem Stern. Zeichne mit dem **Konstruktionsfang!**



(Statusleiste)

11-Polare-Koordinate 45°.cad

Benennung:

## POLARE KOORDINATENEINGABE II

Blatt-Nr:

---

11

Maßstab:

1 : 1

Geprüft:

Datum:

Name: \_\_\_\_\_

Klasse:

TC