


# Bemaßung I:

## - Grundlagen -

- Wähle den Ausschnitt,  dass alle Aufgaben gut lesbar sind!
- Bearbeitungsaufgabe ausführen: z. B. **BEMASSUNG HORIZINTAL**
- Achte immer auf die Statuszeile! z. B. **Startpunkt wählen**

### Icon-Menü





### Dokumentation







### Bearbeitung



- a) Startpunkt wählen
- b) Endpunkt wählen
- c) Position der Maßlinie wählen (Abstand zur Körperkante 10 mm!)



1. Cursor (Fadenkreuz) auf eine Maßpfeilspitze setzen.  
... die Bemaßung mit Maßzahl wird rot!
2. Mausklick.... es erscheint der Beschriftungseditor.....
3. Änderung eingeben... **Texthöhe: 3 mm** → **OK**



### Information:

Bei mehreren Maßlinien sind die Maßzahlen zu groß.  
Daher verändern wir die Texthöhe der Maßzahlen auf **3 mm**!

6-Bemaßung-I.cad

Benennung:

**Bemaßung 1 - Grundlagen**

Blatt-Nr:

**6**

Maßstab:

Geprüft:

Datum:

Name:

Klasse:

TS