

Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -

Windows START

- Programme
- Technik
- NCCAD 9

1. Nach dem Öffnen
des Programms
CAD/CAM 1 Ebene
auswählen.

2. Die Größe des zu
bearbeitenden
Werkstücks eintragen.
Beispiel:
50mm x 50mm x 1.6 mm

(3. optional)
(Werkstoff Auswahl)

→ OK

