


# Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -

## 31. Simulation




Das Platinenlayout wird dargestellt und die einzelnen Arbeitsschritte sind im **NC-Code** aufgelistet und können mit dem **Schieberegler** schrittweise simuliert werden.

32. Das Bild kann mit gedrücktem Mausrad dreidimensional gedreht werden.



33. Prozesskette von der Zeichnung zum Werkstück: Schritt 3  
Ausgabe auf der Maschine



(ALT + D + U) Speichern unter: 9 - Simulation