



Polare Koordinateneingabe:

Winkel werden mit **Polaren Relativen Koordinaten (PR)** eingegeben:

Beispiele:



Aufgaben: Zeichne die Winkel in der angegebenen Länge! Gehe wie folgt vor:



1. Klicke das Icon "GERADE" an und achte auf die Statuszeile!
2. **Startpunkt** der GERADE anklicken ()
3. Cursor in das Feld PR: der Statuszeile setzen (Mausklick)
... oder mit der Tastatur " P " eingeben.
4. **Endpunkt** mit **Tastatur** eingeben: (blaue Markierung überschreiben)


1. Ziffer gibt den Winkel an (45 °) 2. Ziffer gibt die Länge an (30 mm)

Winkel (Komma) Länge

PR:

Polare Relative Koordinate:

5. Mit der Eingabetaste (**Enter**) abschließen!



10-Polare-Koordinate.cad

Benennung:

POLARE KOORDINATENEINGABE I

Blatt-Nr:

10

Maßstab:

1 : 1

Geprüft:

Datum:

Name:

Klasse:

TS