


Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -


19.  **Polygon**
Im Dialogfeld:
Gruppe: Gruppe 2

20. Bohrpunkte verbinden
(Doppelklick Polygon Ende)

Immer von Bohrpunkt
zu Bohrpunkt!!!

21. **Bearbeitung**

 **Spiegeln vertikal**
Platine mit Maus
überziehend markieren



22. Position der
vertikalen Spiegelachse
wählen - Eingabe im
Dialogfeld P(25,0)

(ALT + D + U) Speichern unter: 5 - Polygon + spiegeln